



Google Earth

- LEGENDA:**
- Ramo Cortado
 - Esquema Sinalização - F14 Trabalhos na via direita em zona de acessos (2x3)
 - Esquema Sinalização - F02 Trabalhos na bermã (2x2)
 - Percurso alternativo

Colocação de sinalização de itinerário em todas as mudanças de direção.



EMPREITADA DE GRANDE REPARAÇÃO DE PAVIMENTO
GRUPO II DE SUBLÂNCOS DA CONCESSÃO DO GRANDE PORTO
A41: Nô do Aeroporto / Nô de Alfena

Trabalhos Fixos
A41: Nô de Alfena
Corte do Ramo C
Percurso Alternativo

Proj. João Mendonça Lopes	50286.ST.06.03-01.dwg	
Des. João Mendonça Lopes	Data 11/07/2023	Esc. (sem escala)
Ver.	Sinalização Temporária	ST
Aprov.	Des. N° 50286.ST.06.03	01