



LEGENDA:

- LOCALIZAÇÃO DE BARREIRAS METÁLICAS
- SINAL DE TRANSITO C2 A COLOCAR
- ÁREAS INTERROMPIDAS AO TRÂNSITO
- SINAL DE DESVIO À DIREITA
- SINAL DE DESVIO À ESQUERDA
- DESVIO DE TRÂNSITO
- DESVIO DE TRÂNSITO

Revisão	Data	Descrição sintética das alterações	Desenhou	Verificou

MUNICÍPIO DE VALONGO
 DEPARTAMENTO DE OBRAS E MOBILIDADE - UNIDADE E MOBILIDADE DE GESTÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
 Designação do projeto
ALTERAÇÃO DO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL - FASE 1
 Localização
OFICINA DO BRINQUEDO TRADICIONAL PORTUGUÊS - RUA DO CORGO - ALFENA
 Fase/Descrição



NOTA:
 ESTA PLANTA DEVE DE SER ANALISADA EM CONJUNTO
 COM A INFORMAÇÃO QUE A ACOMPANHA

Especialidade SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO			
Título do desenho PLANTA			
Autor	Projetista Desenhador	Escala 1/1000	Data outubro 2022
Código do desenho 2022/550.10.300/192.DOM-UMGEP.01PLT.R01	Código do Mydoc: Proc. 2022/550.10.300/192		