






Câmara Municipal de Valongo
Comunica
POR MOTIVO DE OBRAS
TRÂNSITO INTERROMPIDO A 120M
RUA BOUÇA DAS ESCOLAS
ENTRE AS 08H E AS 17H DO DIA 25 DE OUTUBRO
POR FAVOR
SIGA OS DESVIOS
PEÇONAS DESEMPARE PELO ENCAMIÇADO CANTADO

Câmara Municipal de Valongo
Comunica
POR MOTIVO DE OBRAS
TRÂNSITO INTERROMPIDO
RUA BOUÇA DAS ESCOLAS
ENTRE AS 08H E AS 17H DO DIA 25 DE OUTUBRO
POR FAVOR
SIGA OS DESVIOS
PEÇONAS DESEMPARE PELO ENCAMIÇADO CANTADO

LEGENDA:

-  - LOCALIZAÇÃO DE BARREIRAS METÁLICAS
-  - SINAL DE TRÁNSITO C2 A COLOCAR
-  - ÁREAS INTERROMPIDAS AO TRÂNSITO
-  - SINAL DE DESVIO À DIREITA
-  - SINAL DE DESVIO À ESQUERDA
-  - DESVIO DE TRÂNSITO

Revisão	Data	Descrição sintética das alterações	Desenhou	Verificou

MUNICÍPIO DE VALONGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS E MOBILIDADE - UNIDADE E MOBILIDADE DE GESTÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
Designação do projeto
ALTERAÇÃO DO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL - FASE 2
Localização
OFICINA DO BRINQUEDO TRADICIONAL PORTUGUÊS - RUA BOUÇA DAS ESCOLAS - ALFENA
Fase/Descrição




VALONGO • UM TERRITÓRIO A DESCOBRIR!

Especialidade
SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO

Título do desenho
PLANTA

Autor	Projetista Desenhador	Escala 1/1000	Data outubro 2022
Código do desenho 2022/550.10.300/192.DOM-UMGEP.01PLT.R01		Código do Mydoc: Proc. 2022/550.10.300/192	

NOTA:
ESTA PLANTA DEVE DE SER ANALISADA EM CONJUNTO
COM A INFORMAÇÃO QUE A ACOMPANHA